

OIL塗装仕上げ製品 メンテナンス方法

■ 日常のお手入れ

- 乾いた布やダストモップ（化学雑巾）等で乾拭きするか箒や掃除機等で床の埃を取り除いてください。
（濡れた雑巾やモップ等は絶対に使用しないでください。）特に汚れが著しい箇所には水溶性の洗浄剤をモップ等に浸透させ拭きとり後、更に乾いた布等で拭き取るようにしてください。直接床に洗浄剤を吹付けると変色等の原因となりますのでご注意ください。
- 水や油をこぼさないようにご注意ください。万が一、不注意でこぼしてしまった場合は、速やかに乾いた布などで拭き取ってください。
（水分の影響により膨張や反り等の不具合が生じ歩行に支障を及ぼす場合があります。）
- 頑固な汚れの原因となるガムや絵具、墨などを付着させないようにご注意ください
- 出入り口などで埃や水気の多い場所には必ず防塵マット等をご使用ください。
- ワックス掛けの際は、埃・チリ等を十分に取り除いた上で木質フローリング用を薄くムラなく均一に塗ってください。ワックスをフローリング表面に多量にまき散らかしての塗布は製品の品質を損なうことがありますので、絶対にしないでください。
尚、ワックス塗布による不具合について、当社は免責とさせていただきます。
推奨品：『日本オスモ株式会社 オスモ社製専用ワックスクリーナー』
- 乾いた布で拭き取っても落ちない場合は、＃180程度のサンドペーパーで軽く削り、汚れを取り除いてからその部分に再度塗装をしてください。次第に馴染んでいきます。

